

- Schadengutachten
- Haftpflicht und Kasko/Teilkasko
- Bewertungen
- Fuhrpark / Privat / Oldtimer
- Beweissicherungen
- Technische Beratung/Gebrauchtwagencheck
- Kompatibilitätsuntersuchungen/Sondergutachten

## Ingenieurbüro Keip

Kfz-Sachverständiger

Dipl.-Ing. Norbert Keip

IFS-zertifiziert für Kraftfahrzeugschaden und Bewertung

BVSK - EurotaxSchwackeExpert - Classic Data - GUVU - GTU - GFU



Ing.-Büro Keip, Otto-von-Guericke-Str. 15, 53757 St. Augustin

Stadt Troisdorf  
- Feuerwache -  
Larstraße 2  
53844 Troisdorf

Bitte immer angeben:

Gutachtennummer

**NK02150078**

Gutachten Datum:

11.02.2015

# Fahrzeugbewertung

**Fahrzeugbewertung SU-FW 2451**

Auftrag vom / durch: 28.01.2015, 13:40 / Herr Spieß / telefonisch

Besichtigungsdatum / Ort: 02.02.2015, 11:00 / Troisdorf-Sieglar (Feuerwache)

Besichtigung durch Sachverständigen: Dipl.Ing. Norbert Keip  
Bei der Besichtigung war der Fahrer bzw. Bevollmächtigter anwesend

Fahrzeughalter Stadt Troisdorf  
- Feuerwache -  
Larstraße 2  
53844 Troisdorf

## Zusammenfassung:

**Einkaufswert 4.800,00 €**

## Fahrzeugzustand: verkehrssicher und fahrbereit

Übermittelt am: 11.02.2015 / an: Auftraggeber



Dipl. Ing. N. Keip

Seite 1 von 9

- Schadengutachten
- Haftpflicht und Kasko/Teilkasko
- Bewertungen
- Fuhrpark / Privat / Oldtimer
- Beweissicherungen
- Technische Beratung/Gebrauchtwagencheck
- Kompatibilitätsuntersuchungen/Sondergutachten

## Ingenieurbüro Keip

Kfz-Sachverständiger

Dipl.-Ing. Norbert Keip

IFS-zertifiziert für Kraftfahrzeugschaden und Bewertung

BVSK · EurotaxSchwackeExpert · Classic Data · GUVU · GTU · GFU



Gutachten Nr. NK02150078 vom 11.02.2015

### Technische Daten

<b>Amtl. Kennzeichen:</b>	SU-FW 2451	<b>Antriebsart:</b>	DIESEL
<b>Fahrzeugart:</b>	So-Kfz-LÖSCHFAHRZEUG	<b>Leistung (kW):</b>	118 kW
<b>Aufbau:</b>	FL-KASTEN	<b>Hubraum (ccm):</b>	6086 ccm
<b>Fabrikat:</b>	IVECO-MAGIRUS	<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Typ:</b>	9016 AW LF 10 TS (LENTNER)	<b>Zul. Ges. Masse (kg):</b>	9000 kg
<b>Fzg.-Ident-Nummer:</b>	WJMB92BSM04070096	<b>Nächste HU/AU</b>	04.2015
<b>KBA-Nummer:</b>	7691/000		
<b>Erstzulassung:</b>	19.04.1989 lt. Zulassungsbesch. I.		
<b>Letzte Zulassung:</b>	13.04.2011 lt. Zulassungsbesch. I.		
<b>Farbe / Lack:</b>	rot / uni 2-Schicht		

**Tachostand:** 20010 km abgelesen  
20010 km geschätzt  
20010 km angegeben

**Allgemeinzustand:** gepflegt für Fahrzeugalter und Laufleistung  
**Karosseriezustand:** mittel  
**Lackzustand:** mittel

#### Bereifung:

Pos.	Profil	Reifengröße	Reifenhersteller	Reifenart	Reifenzustand
v.l.	11,0 mm	9R22,5 133/131L	Michelin	Transporterreifen	verkehrssicher (Profil)
v.r.	11,0 mm	9R22,5 133/131L	Michelin	Transporterreifen	verkehrssicher (Profil)
h.l.	14,0 mm	9R22,5 133/131L	Michelin	Transporterreifen	verkehrssicher (Profil)
h.r.	14,0 mm	9R22,5 133/131L	Michelin	Transporterreifen	verkehrssicher (Profil)
h.l.i	15,0 mm	9R22,5 133/131L	Michelin	Transporterreifen	verkehrssicher (Profil)
h.r.i	15,0 mm	9R22,5 133/131L	Michelin	Transporterreifen	verkehrssicher (Profil)

**Ausstattung:** ANHAENGERKUPPLUNG, GETRIEBE(6-GANG), SERVOLENKUNG, AUSBAU LEERRAUM, DIFFERENTIALSPERRE VORNE, DIFFERENTIALSPERRE HINTEN, FEUERERLÖSCHKREISELPUMPE, KOMPRESSOR-SONDERSIGNALANLAGE, STECKDOSE 24/12V AUSSEN, Lentner Umbau Löschfahrzeug

**Vorschäden:** Reparierte Vorschäden:  
keine festgestellt (mit Lackdickenmessgerät überprüft)

Nicht reparierte Vorschäden:  
Schlussleuchte links gerissen  
alle Kotflügel Kantenrost  
Aufbau vorne Durchrostung  
diverse Kratzer  
Auspuff angerostet

**Gebrauchsspuren:** diverse Gebrauchsspuren (Alter/Laufleistung entsprechend)



- Schadengutachten  
- Haftpflicht und Kasko/Teilkasko  
- Bewertungen  
- Fuhrpark / Privat / Oldtimer  
- Beweissicherungen  
- Technische Beratung/Gebrauchtwagencheck  
- Kompatibilitätsuntersuchungen/Sondergutachten

Ingenieurbüro Keip

Kfz-Sachverständiger

Dipl.-Ing. Norbert Keip

WS-zertifiziert für Kraftfahrzeugschäden und Bewertung

BVSK · EurotaxSchwackeExpert · Classic Data · GUVU · GTU · GPU

IfS: "zeit"

Gutachten Nr. NK02150078 vom 11.02.2015

S E R I E N - AUSSTATTUNG

ANHAENGERKUPPLUNG, GETRIEBE (6-GANG), SERVOLENKUNG

S O N D E R - ZUBEHOER

AUSBAU LEERRAUM, DIFFERENTIALSPERRE VORNE, DIFFERENTIALSPERRE HINTEN,  
FEUERERLÖSCHKREISELPUMPE, KOMPRESSOR-SONDERSIGNALANLAGE, STECKDOSE  
24/12V AUSSEN

W E R T B E E I N F L U S S E N D E F A K T O R E N

NOTWENDIGE REPARATUREN

SCHLUSSLEUCHE LINKS RISS ERNEUERN  
ALLE KOTFLÜGEL ROSTBEFALL  
AUFBAU VORNE DURCHROSTUNG  
LÖSCHKREISELPUMPE DEFECT

F A H R Z E U G Z U S T A N D

LACKIERUNG ROSTSTELLEN  
LACKIERUNG MATT, FLECKIG

KAROSSERIE KLEINE BEULEN

MECHANIK MOTOR OELFEUCHT  
DIFFERENTIAL OELFEUCHT

ZULASSUNG HU DEMNÄCHST FAELLIG (INNERHALB 3 MON)

B E R E I F U N G

MONTIERTE BEREIFUNG

VORN : 9/ R 22 133L LI: (TO) 11.0 MM RE: (TO) 11.0 MM  
HINTEN: 9/ R 22 133L LI: (TO) 14.0 MM RE: (TO) 14.0 MM  
LI.I.: (TO) 15.0 MM RE.I.: (TO) 15.0 MM

TO = TRANSPORTER-ORIGINAL

B E S O N D E R E S

SÄMTL. LOSES ZUBEHÖR INKL. FUNKANLAGE WIRD DEMONTIERT

K O R R E K T U R E N

FIRMENFAHRZEUG  
OERTLICHE MARKTLAGE BERUECKSICHTIGT

Seite 4 von 9

- Schadensgutachten
- Haftpflicht und Kasko/Teilkasko
- Bewertungen
- Fuhrpark / Privat / Oldtimer
- Beweissicherungen
- Technische Beratung/Gebrauchswagencheck
- Kompatibilitätsuntersuchungen/Sondergutachten

## Ingenieurbüro Keip

Kfz-Sachverständiger

Dipl.-Ing. Norbert Keip

IFS-zertifiziert für Kraftfahrzeugschäden und Bewertung

BVSK · EurotaxSchwackeExpert · Classic Data · GUVU · GTU · GPU



Gutachten Nr. NK02150078 vom 11.02.2015

**E R G E B N I S** : DIE AUF DEN 02.02.2015 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT:

EINKAUFSWERT

EUR \*\*\*\*4.800,00